

Amba Gershøj Strands Vandværk
Harekærgårdsvej 26, Gershøj
4070 Kirke Hyllinge
Att.: Flemming Klarskov

Rapportnr.: AR-13-CA-00100771-01
Batchnr.: EUDKVE-00100771
Kunde nr. CA0003802
Modt. dato: 02.08.2013

Analyserapport

Prøvested:	Gershøj Strands Vandværk Vandværket - V02001800 / 4251001800						
Prøvetype:	Drikkevand - Normal kontrol						
Prøveudtagning:	02.08.2013 kl.08:56						
Prøvetager:	Eurofins Miljø A/S PA1						
Analyseperiode:	02.08.2013 - 07.08.2013						
Prøvemærke:	Afgang vandværk						
Lab prøvenr:	10077101	Enhed	Kravværdier**		DL.	Metode	Um (%)
			Min.	Max.			
Mikrobiologi							
Coliforme bakt. 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Kimtal ved 22 °C	150	!	CFU/ml	50	1	ISO 6222:2002	
Kimtal ved 37 °C	38	!	CFU/ml	5	1	ISO 6222:2002	
Uorganiske forbindelser							
Ammonium	0.031		mg/l	0.05	0.006	SM 17. udg. 4500-NH3 (H)	10
Nitrit	0.009		mg/l	0.01	0.005	SM 17. udg. 4500-NO2 (B)	10
Nitrat	< 0.5		mg/l	50	0.5	SM 17. udg. 4500-NO3 (H)	10
Chlorid	38		mg/l	250	1	SM 17. udg. 4500-Cl (E)	10
Fluorid	0.26		mg/l	1.5	0.05	SM 17. udg. 4500-F- (E)	10
Metaller							
Jern (Fe)	0.015		mg/l	0.1	0.01	SM 3120 ICP/OES	30
Mangan (Mn)	0.005		mg/l	0.02	0.005	SM 3120 ICP/OES	30
Organiske samleparametre							
NVOC, ikke flygt.org.carbon	1.7		mg/l	4	0.1	DS/EN 1484	12
Oplysninger fra prøvetager							
Prøvens klarhed	Klar					* Visuel	
Prøvens farve	Farveløs					* Visuel	
Prøvens lugt	Ingen					* Organolep	
Prøvens smag	Normal					* Organolep	
Vandtemperatur	10.4		°C			DS 2250	
pH	7.4		pH	7	8.5	DS 287	
Ledningsevne	75		mS/m			0.1 DS/EN 27888	

Resultater mærket ! overholder ikke kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011.

Kopi til:

Lejre Kommune , Kopimodtager drikkevand, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

**): Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Amba Gershøj Strands Vandværk
Harekærgårdsvej 26, Gershøj
4070 Kirke Hyllinge
Att.: Flemming Klarskov

Rapportnr.: AR-13-CA-00100771-01
Batchnr.: EUDKVE-00100771
Kunde nr. CA0003802
Modt. dato: 02.08.2013

Analyserapport

Prøvested: Gershøj Strands Vandværk Vandværket - V02001800 / 4251001800
Prøvetype: Drikkevand - Normal kontrol
Prøveudtagning: 02.08.2013 kl. 08:56
Prøvetager: Eurofins Miljø A/S PA1
Analyseperiode: 02.08.2013 - 07.08.2013

Prøvemærke: Afgang vandværk

Lab prøvenr:	10077101	Enhed	Kravværdier**		DL.	Metode	Um (%)
			Min.	Max.			

07.08.2013

Kundecenter
Tel 70224256
Rentvand@eurofins.dk


Anette Nielsen
Senior Rådgiver

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

**): Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.