

**Amba Gershøj Strands Vandværk**  
**c/o Harekærgårdsvej 23, Gershøj**  
**4070 Kirke Hyllinge**  
**Att.: Allan Helt Edlich**
**Rapportnr.:** AR-17-CA-00598220-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-00598220  
**Kundenr.:** CA0003802  
**Modt. dato:** 11.10.2017

## Analyserapport

**Prøvested:** Gershøj Strands Vandværk DGU 199.387 - V02001800 / 4251001801  
**DGU-nr:** 199.387  
**Prøvetype:** Råvand - Andet  
**Prøvedtagning:** 11.10.2017 kl. 09:45  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S MJ1  
**Analyseperiode:** 11.10.2017 - 16.10.2017

**Prøvemærke:** DGU Nr. 199.387

Lab prøvenr:	80501867	Enhed	Kravværdier		DL.	Metode	⊘)Um (%)
			Min.	Max.			
<b>Pesticider</b>							
Chloridazon	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	10
Chloridazon, desphenyl-	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	15
Chloridazon, methyl-desphenyl-	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-11,DS/EN ISO 19458	A

**Underleverandør:**

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

**Kopi til:**

Lejre Kommune, Hvalsø, Kopimodtager drikkevand, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø

16.10.2017

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S  
Kundecenter

**Tegnforklaring:**

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊘): udført af underleverandør

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse